

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Протокол засідання комісії з  
обстеження пошкоджених об'єктів,  
будівель та споруд внаслідок збройної  
агресії Російської Федерації  
від 18.09.2023 року № 3

**ПЛАН РОБІТ**

Комісійного обстеження пошкоджених об'єктів, будівель та споруд внаслідок збройної агресії Російської  
Федерації на території Старокостянтинівської міської територіальної громади

<b>№ з/п</b>	<b>Найменування об'єкта</b>	<b>Адреса розташування об'єкта</b>	<b>Інформація про власника (управителя/багача/тримувача/заявника) пошкодженого об'єкту</b>	<b>Черговість виконання робіт з обстеження</b>	<b>Орієнтовний обсяг і склад робіт</b>	<b>Строки виконання робіт з обстеження</b>
1	2	3	4	5	5	7
1	Торгівельний павільйон	м. Старокостянтинів, вул. Грушевського, 47 кіоск №65	Фізична особа	II черга	Комісійне обстеження об'єкту з фотофіксацією пошкоджень	25.09.2023
2	Житловий будинок	с.Сахнівці, вул. Садова, 58	Фізична особа	першочергово	Комісійне обстеження конструкцій будівлі з фотофіксацією	25.09.2023

						пошкоджень	
3	Житловий будинок	м. Старокосянтинів, вул. Мічуріна, 2/6	Фізична особа	першочергово	Комісійне обстеження конструкцій будівлі з фотофіксацією пошкоджень	01.10.2023	
4	Житловий будинок	с. Григорівка, вул. Медова, 17	Фізична особа	першочергово	Комісійне обстеження конструкцій будівлі з фотофіксацією пошкоджень	01.10.2023	
5	Квартира у багатоквартирному житловому будинку	м. Старокосянтинів, вул. Есенська, 6 кв. 170	Фізична особа	першочергово	Комісійне обстеження конструкцій будівлі з фотофіксацією пошкоджень	01.10.2023	
6	Майновий комплекс птахоферми	с. Сахнівці, вул. Немиринецька, 1	ТОВ Либідь-К	II черга	Комісійне обстеження об'єкту з фотофіксацією пошкоджень	01.10.2023	
7	Житловий будинок	м. Старокосянтинів, пр. Мічуріна, 4 кв. 4	Фізична особа	першочергово	Комісійне обстеження конструкцій будівлі	01.10.2023	

						з фотофіксацією пошкоджень	
8	Житловий будинок	с.Ланок, вул. Залізнична,21	Фізична особа	першочергово	Комісійне обстеження конструкцій будівлі з фотофіксацією пошкоджень	01.10.2023	
9	Легковий автомобіль	м. Старокостянтинів, вул. Ессенська, 6 кв.358	Фізична особа	II черга	Комісійне обстеження об'єкту з фотофіксацією пошкоджень	01.10.2023	
10	Житловий будинок	с.Григорівка, вул. Медова, 26	Фізична особа	першочергово	Комісійне обстеження конструкцій будівлі з фотофіксацією пошкоджень	01.10.2023	
11	Житловий будинок	с.Григорівка, вул. Садова,13	Фізична особа	першочергово	Комісійне обстеження конструкцій будівлі з фотофіксацією пошкоджень	01.10.2023	
12	Житловий будинок	с.Сахнівці, пр. Центральний,12	Фізична особа	першочергово	Комісійне обстеження	01.10.2023	

						конструкцій будівлі з фотофіксацією пошкоджень	
13	Житловий будинок	с.Сахнівці, вул. Молодіжна,2/2	Фізична особа	першочергово	Комісійне обстеження конструкцій будівлі з фотофіксацією пошкоджень	01.10.2023	
14	Житловий будинок	с.Сахнівці, вул. Молодіжна, 1 кв.1	Фізична особа	першочергово	Комісійне обстеження конструкцій будівлі з фотофіксацією пошкоджень	01.10.2023	
15	Житловий будинок	с.Сахнівці, вул. Молодіжна, 1 кв.4	Фізична особа	першочергово	Комісійне обстеження конструкцій будівлі з фотофіксацією пошкоджень	01.10.2023	
16	Житловий будинок	с.Сахнівці, вул. Молодіжна,2 кв.1	Фізична особа	першочергово	Комісійне обстеження конструкцій будівлі з фотофіксацією	01.10.2023	

						пошкоджень	
17	Житловий будинок		Фізична особа	першочергово	Комісійне обстеження конструкцій будівлі з фотофіксацією пошкоджень	01.10.2023	
		с.Сахнівці, вул. Молодіжна, 2 кв.4					
18	Житловий будинок		Фізична особа	першочергово	Комісійне обстеження конструкцій будівлі з фотофіксацією пошкоджень	01.10.2023	
		с.Сахнівці, вул. Молодіжна, 1 кв.2					
19	Житловий будинок		Фізична особа	першочергово	Комісійне обстеження конструкцій будівлі з фотофіксацією пошкоджень	01.10.2023	
		с.Сахнівці, вул. Молодіжна, 1 кв.3					
20	Житловий будинок		Фізична особа	першочергово	Комісійне обстеження конструкцій будівлі з фотофіксацією пошкоджень	01.10.2023	
		с.Сахнівці, пр. Центральний, 9/1					
21	Житловий		Фізична особа	першочергово	Комісійне	01.10.2023	
		с.Сахнівці, вул. Молодіжна, 2 кв.3					

	будинок					обстеження конструкції будівлі з фотофіксацією пошкоджень	
22	Будівля закладу середньої освіти	с.Сахнівці, вул. Молодіжна, 8	Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради	першочергово	Комісійне обстеження конструкції будівлі з фотофіксацією пошкоджень	01.10.2023	
23	Котельня закладу середньої освіти	с.Сахнівці, вул. Молодіжна, 8	Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради	першочергово	Комісійне обстеження конструкції будівлі з фотофіксацією пошкоджень	01.10.2023	
24	Житловий будинок	с.Самчики, вул. Польова, 11	Фізична особа	першочергово	Комісійне обстеження конструкції будівлі з фотофіксацією пошкоджень	01.10.2023	
25	Житловий будинок	с. Сахнівці, вул. Молодіжна, 9	Фізична особа	першочергово	Комісійне обстеження конструкції будівлі з фотофіксацією	01.10.2023	

				пошкоджень		
26	Квартира у багатоквартирному житловому будинку	м. Старокостянтинів, вул. Софійська, 9 кв. 13	Фізична особа	першочергово	Комісійне обстеження конструкцій будівлі з фотофіксацією пошкоджень	01.10.2023

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради, голова комісії з обстеження пошкоджених об'єктів, будівель та споруд внаслідок збройної агресії Російської Федерації



Олег БОРИХІН