

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол засідання комісії з
обстеження пошкоджених об'єктів,
будівель та споруд внаслідок збройної
агресії Російської Федерації
від 16.11.2023 року № 4

ПЛАН РОБІТ

Комісійного обстеження пошкоджених об'єктів, будівель та споруд внаслідок збройної агресії Російської
Федерації на території Старокосянтинівської міської територіальної громади

№ з/п	Найменування об'єкта	Адреса розташування об'єкта	Інформація про власника (управителя/баганоутримувача/заявника) пошкодженого об'єкту	Черговість виконання робіт з обстеження	Орієнтовний обсяг і склад робіт	Строки виконання робіт з обстеження
1	2	3	4	5	5	7
1	Квартира у багатоквартирному житловому будинку	м. Старокосянтинів, вул. Ессенська, 6 кв. 324	Фізична особа	першочергово	Комісійне обстеження з фотофіксацією пошкоджень	16.11.2023
2	Квартира у багатоквартирному житловому будинку	м. Старокосянтинів, вул. Стуса, 3 кв.2	Фізична особа	першочергово	Комісійне обстеження конструкцій будівлі з фотофіксацією пошкоджень	16.11.2023

3	Житловий будинок	М. Старокосянтинів, пр. Новоміська, 5	Фізична особа	першочергово	Комісійне обстеження конструкцій будівлі з фотофіксацією пошкоджень	16.11.2023
4	Житловий будинок	М. Старокосянтинів, вул. Пилотська, 15	Фізична особа	першочергово	Комісійне обстеження конструкцій будівлі з фотофіксацією пошкоджень	16.11.2023
5	Квартира у багатоквартирному житловому будинку	М. Старокосянтинів, вул. Меджибіжська, 11 кв. 1	Фізична особа	першочергово	Комісійне обстеження конструкцій будівлі з фотофіксацією пошкоджень	20.11.2023
6	Квартира у багатоквартирному житловому будинку	М. Старокосянтинів, вул. Меджибіжська, 11 кв. 6	Фізична особа	першочергово	Комісійне обстеження конструкцій будівлі з фотофіксацією пошкоджень	20.11.2023
7	Квартира у багатоквартирному житловому будинку	М. Старокосянтинів, вул. Стуса, 3 кв. 2	Фізична особа	першочергово	Комісійне обстеження конструкцій будівлі з фотофіксацією пошкоджень	16.11.2023
8	Житловий будинок	с. Сахнівці, вул. Зарічна, 27	Фізична особа	першочергово	Комісійне обстеження конструкцій будівлі з фотофіксацією пошкоджень	16.11.2023

9	Житловий будинок	с.Сахнівці, вул. Миру, 13	Фізична особа	першочергово	Комісійне обстеження конструкцій будівлі з фотофіксацією пошкоджень	16.11.2023
10	Житловий будинок	с.Сахнівці, вул. Підлісна, 10	Фізична особа	першочергово	Комісійне обстеження конструкцій будівлі з фотофіксацією пошкоджень	16.11.2023
11	Житловий будинок	с.Сахнівці, вул. Миру, 13	Фізична особа	першочергово	Комісійне обстеження конструкцій будівлі з фотофіксацією пошкоджень	16.11.2023
12	Житловий будинок	с.Сахнівці, вул. Миру, 17	Фізична особа	першочергово	Комісійне обстеження конструкцій будівлі з фотофіксацією пошкоджень	16.11.2023
13	Житловий будинок	с.Сахнівці, вул. Миру, 10	Фізична особа	першочергово	Комісійне обстеження конструкцій будівлі з фотофіксацією пошкоджень	16.11.2023
14	Житловий будинок	с.Сахнівці, вул. Миру, 15	Фізична особа	першочергово	Комісійне обстеження конструкцій будівлі з фотофіксацією пошкоджень	16.11.2023

15	Житловий будинок	с.Сахнівці, пр.Центральний,9/1	Фізична особа	першочергово	Комісійне обстеження конструкцій будівлі з фотофіксацією пошкоджень	16.11.2023
16	Промислове підприємство	м. Старокостянтинів, вул. Меджибіжська,11/2	Фізична особа - підприємець	II черга	Комісійне обстеження об'єкту з фотофіксацією пошкоджень	20.11.2023
17	Житловий будинок	с.Сахнівці, вул. Зарічна, 17	Фізична особа	першочергово	Комісійне обстеження конструкцій будівлі з фотофіксацією пошкоджень	16.11.2023
18	Житловий будинок	с.Сахнівці, пр.Центральний,13/1	Фізична особа	першочергово	Комісійне обстеження конструкцій будівлі з фотофіксацією пошкоджень	16.11.2023

Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради,
голова комісії з обстеження пошкоджених об'єктів, будівель
та споруд внаслідок збройної агресії Російської Федерації



Олег БОРИКІН